



Ansicht Dach



Ansicht Balkon

Umbau Fertighaus in Lübecke :

- **Bestand:**
 - ✓ Kampa – Fertighaus aus dem Baujahr 1991
 - ✓ Dach schlecht gedämmt
 - ✓ Alte Holzfenster
- **Planungsleistung**
 - ✓ Bauantrag und Statik
- **Holzbauarbeiten**
 - ✓ Neuer Holzbalkon
 - ✓ Neue Dachdämmung
 - ✓ Neue Dachflächenfenster
 - ✓ Zwei Dachgauben
- **Dachdeckerarbeiten**
 - ✓ Stehfalzverkleidung an der Gaube
 - ✓ Teilweise Ergänzung der Dacheindeckung
- **Tischlerarbeiten**
 - ✓ Neue Kunststofffenster
 - ✓ Neue Alu-Haustür
 - ✓ Neue gedämmte Rollladenkästen mit Motorantrieb
- **Trockenbauarbeiten**
 - ✓ Neue Innenwände
 - ✓ Neue Dachschrägenverkleidung
 - ✓ Teilweise neuer Trockenestrich
- **Metallbauarbeiten**
 - ✓ Balkongeländer für den neuen Holzbalkon