



Ansicht vorher



Ansicht nachher

Fertighaussanierung in Barsinghausen:

- **Bestand:**

- ✓ Okal – Fertighaus aus dem Baujahr 1973
- ✓ Fassade und Fenster schlecht gedämmt
- ✓ Modergeruch (Chloranisole)

- **Energieberatung:**

- ✓ Bestandaufnahme aller Bauteile
- ✓ Festlegung der Sanierungsmaßnahmen zum Erreichen des Neubauniveaus (Effizienzhaus 115)

- **Fassadensanierung**

- ✓ Asbestfassadenplatten nach dem TRGS 519 demontiert und fachgerecht entsorgt
- ✓ Kernsanierung nach dem Renopansystem mit Geruchsbeseitigung
- ✓ Neues diffusionsoffenes Wärmedämmverbundsystem aus Holzweichfaserplatten
- ✓ Neuer Außenputz mit Lotus-Effekt
- ✓ Neue Sockeldämmung (WDVS) mit neuem Bundsteinputz
- ✓ Neue Alu-Fensterbänke

- **Bauklempnerarbeiten**

- ✓ Neue Zink-Dachrinnen und Fallrohre